

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ 250135860

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
ALYTAUS r.	ALYTUS	VILNIAUS G.	31		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas TAKNIŠKIŲ ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖ					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
ALYTAUS r.	TAKNIŠKIŲ KM.	KARJERO G.	2		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
852136730	852136730	info@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2022metai**

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys

1 lentelė – nepildoma, objektas nevykdo poveikio vandens kokybei monitoringo

Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys

2 lentelė – Nepildoma, objektas nevykdo poveikio oro kokybei monitoringo

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹

3 lentelė

Nepildoma, objektas nevykdo poveikio požeminiam vandeniui monitoringo.

Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys

4 lentelė

4lentelė – nepildoma, objektas nevykdo poveikio drenažiniam vandeniui kokybei monitoringo

Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys

5 lentelė– nepildoma, objektas nevykdo poveikio aplinkai monitoringo

III SKYRIUS MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

2022 metais Takniškių žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje buvo vykdomas taršos šaltinių išmetamu/išleidžiamų teršalų monitoringas pagal 2019 m. suderintą ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą. Matavimo dažnumas 4 kartai per metus. Kontroliuojama amoniakas. Kontroliuojamų teršalų matavimai vykdėti skaičiavimo būdu, vadovaujantis „EMEP/EEA air emission inventory guidebook- 2016 „,metodikos skyriuje Nr. 5.B.1 „Biological treatment of waste- Composting 2016 pateiktais teršalo emisijos faktoriais. Monitoringo duomenys: I ketvirtis- 0,02649 g/s; II ketvirtis- 0,14474 g/s; III ketvirtis- 0,08517 g/s; IV ketvirtis- 0,19110 g/s. Leidžiama tarša 0,42 g/s nebuvo viršyta. Pagal gautus monitoringo rezultatus 2022 metais galima daryti išvadą, kad vykdam

kompostavimo veiklą aikštelėje neleistinas poveikis aplinkai neužfiksuotas.

IV SKYRIUS
APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE
IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Nepildoma, objektas nevykdo poveikio požeminiam vandeniui monitoringo.

Ataskaitą parengė _____ Erika Mockevičienė, 8-618-67351 _____
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Aplinkosaugos valdymo ir
planavimo padalinio vadovė
(Ūkio subjekto vadovė) _____
igalioto asmens pareigos)



(Parašas)

_____ (Vardas ir pavardė)



(Data)